УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
Ю.В.Головченко
приказ от 18.09.2020 № 42/4-о

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 2

город Санкт-Петербург 18 сентября 2020
(*наименование территориального образования субъекта РФ*)

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 580 Приморского района Санкт- Петербурга Отделение дошкольного образования детей
1.2. Адрес объекта 197373 Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2587,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 9200 кв.м
1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального -
1.6.Название организации (учреждения), Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделение дошкольного образования детей; ОДОД школы№580
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 197373 Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:
Образовательная деятельность - реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвивающей направленности;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от станции метро Комендантский проспект трамваи 47, 55 маршрутов, маршрутные такси 158, 14 до остановки «Школа»
(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: городской пассажирский транспорт
3.2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть поребрики
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (*вид нарушения*)	Вариант организации доступности объекта (*формы обслуживания*)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (*в т.ч. пути эвакуации*)	ДЧ-И(О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (*на всех зонах*)	ДЧ-И(О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,С,Г,У)

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Обустройство территории (установка наружного пандуса), текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)

8.	Все зоны и участки	Проведение мероприятий по техническому обустройству; ремонт (текущий).

*- *указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ 2021-2025 г.г. в рамках исполнения Программы «Доступная среда» (*указывается наименование документа: программы, плана*)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН администрации Приморского района;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту — на 1 л.
2. Входа (входов) в здание — на 2 л.
3. Путей движения в здании — на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта — на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений — на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте — на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте — на __ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ — на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора по АХР Сачук Н.Н. _____

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель ОДОД Кряклина Ю П. _____

Заместитель директора по УВР Самойлова И.А. _____

Инженер Клычев С.В. _____

Электромонтер Александров С.Н. _____

Социальный педагог Зезюлина Т.В. _____

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией (название)._____
_____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 18.09.2020 № 42/4-о

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования детей, пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют тактильные обозначения	Г	Текущий ремонт	Установка тактильных обозначений
1.3	Лестница (наружная)	нет			Отсутствуют тактильные обозначения	Г	Текущий ремонт	Установка тактильных обозначений
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует наружный пандус	К,О,	Текущий ремонт	Установка наружного пандуса
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствуют места парковки для инвалидов	К,О,Г	Текущий ремонт	Обустройство места для парковки
1.6	Общие требования к зоне						Текущий ремонт	Обустройство территории

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	Доступна частично всем			Обустройство территории (текущий ремонт)

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна частично всем.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 18.09.2020 № 42/4-о

I Результаты обследования:

2.Входа (входов) в здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования детей , пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют тактильные обозначения	Г	Текущий ремонт	Установка тактильных обозначений
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует наружный пандус	К,О,	Текущий ремонт	Установка наружного пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет			
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Текущий ремонт	Установка светового и звукового маяка
2.5	Тамбур	есть			нет			Приобретение перекатной рампы
	Общие требования к зоне						Текущий ремонт	Установка наружного пандуса. Установка светового и звукового маяка

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	Доступна частично всем			Текущий ремонт

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 18.09.2020 № 42/4-о

I Результаты обследования:

1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования детей , пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не доступен	К	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Не доступен	К	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Не доступен	К	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.5	Дверь	есть			Нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны	есть			Нет			

	безопасности)							
	Общие требования к зоне						Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны частично избирательно (инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития).

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 18.09.2020 № 42/4-о

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования детей , пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			нет			
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-В			Не нуждается

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания (кабинетная форма обслуживания, зальная форма обслуживания) доступны частично всем.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 18.09.2020 № 42/4-о

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования детей , пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не доступен	К	Капитальный ремонт	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Не доступен	К	Капитальный ремонт	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Нет			
	Общие требования к зоне						Капитальный ремонт	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от 18.09.2020 № 42/4-о

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 580 Приморского района Санкт-Петербурга Отделения дошкольного образования детей , пр.Авиаконструкторов д.23 к.2 лит. А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			нет			
6.2	Акустические средства	нет			Не доступен	С	Индивидуальное решение с ТСР	Средства акустические навигационные (звуковые маяки, компасы)
6.3	Тактильные средства	есть			нет			
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И			Индивидуальное решение с ТСР

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: система информации на объекте - индивидуальное решение с ТСР.